

# Dit produkt er klar

# REAL

Realsyn+ for

Tulipanvej 6,  
2720 Vanløse



Klik på billedet for at se Realsyn+



Scan QR koden og  
se rapporten



Produktet er udviklet af TÜV SÜD



### Bygningsoversigt

Dato for besigtigelse: 03-06-2026

| Bygning | Anvendelse | Opført |
|---------|------------|--------|
| Litra A | Beboelse   | 1934   |
| Litra B | Garage     | 1000   |
| Litra C | Udhus      | 1000   |



5



10



18



0

## Introduktion til VTR rapporten

Den visuelle tillægsrapport er et digitalt tillæg, der præsenterer ejendommens skader og mangler fra tilstandsrapporten på en mere forståelig måde. Det gøres ved at visualisere med konkrete billeder fra ejendommen, hvor en skade helt præcis er. Med den visuelle tillægsrapport bliver tilstandsrapporten dermed mere overskuelig og kan give mere tryghed for alle parter i hushandlen.

## Hvad betyder farverne



### Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller allerede have medført skader på andre bygningsdele.



### Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



### Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



### Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

## Forbehold & ansvarsfraskrivelse


Den visuelle tilstandsrapport kan alene betragtes som et hjælpværktøj til illustration af skader. Det er den indberettede tilstandsrapport, der er det juridiske dokument som danner udgangspunkt for ejendomshandlen. Den visuelle tilstandsrapport er ikke omfattet af huseftersynsordningens regler og kan således ikke erstatte tilstandsrapporten.

## LITRA A - Beboelse

**Beboelse bygget 1934**

Skader på Lita A


Anvendelse: Beboelse  
 Bolig: 160 m<sup>2</sup>  
 Etager: 1  
 Bebyggelse: 100 m<sup>2</sup>  
 Kælder: 90 m<sup>2</sup>

**Tag****SKADE:**

Rygningsbånd har begyndende slip fra tagsten. Det ses f.eks. mod mod øst

**RISIKO:**


Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.

**Tømrer**

**0:15 / Pr lbm\***  
tidsforbrug



**Kr 79,00 / Pr lbm\***



**259,00 Pr lbm\***

**Montering af ventileret rygningsbånd under rygninger**

Udbedringseksempel: Udskiftning/etablering af ventileret tætning-/rygningsbånd under rygning. Rygningsplader løsnes, tætning-/rygningsbånd etableres/erstattes med nyt tætning-/rygningsbånd mellem tagplader og rygning. Rygningspladerne fastskrues.

**Beregningsgrundlag**

|  |            |
|--|------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal            |            |
| Timeløn inkl. moms                                 | Kr. 590,00 |
| Arbejds løn inkl. moms pr løbende meter            | Kr. 180,00 |
| Materialer inkl. moms pr løbende meter             | Kr. 79,00  |
| Opstarts løn (1,50 timer) for første løbende meter | Kr. 880,00 |

Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 løbende meter og 25 løbende meter Alle priser er inkl. Moms

LITRA A - Beboelse

**Tag****SKADE:**

Inddækning mellem altan og murværk mod syd er med huller og gabende samlinger

**RISIKO:**


Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på kortere sigt.

**Blikkenslager**

-



-

 **650,00 Timepris****Udbedring af skade/fejl/mangler**

Opgaven vurderes at kunne udbedres af en blikkenslager. Vi anslår, at arbejdslønnen er den største del af udbedringsomkostningen, og materialer udgør en mindre del. Det anbefales derfor at lade en blikkenslager udbedre opgaven på regning.

LITRA A - Beboelse



## Ydervægge

### SKADE:

Der er områder med porøse og udfaldne / udvaskede fuger samt skadede sten i murværket, ses f.eks. mod nord ved hovedtrappen og ved kælderyderdør. Der er stedvist revner/bevægelsesrevner i ydervæggene, dette er bl.a registreret over vinduerne mod syd i karnap og mod øst

### RISIKO:

Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.



## Murer



3:00 / Pr m2  
tidsforbrug



Kr 25,00 / Pr m2

**1.845,00 Pr m2**

## Udkradsning og udbedring af fuger

Udbedringseksempel: Eftergang af fuger. Forvitrede/løse fuger, synlige revner og huller i fuger udbedres ved udkradsning og omfugning. Fuger udkradses i fuld bredde til dybde min. 15 mm fra den færdige fugeoverflade. I ældre facader udkradses til dybde min. 25 mm. Efter rengøring og vanding efterfuges med tilbageliggende fuger.

### Beregningsgrundlag

Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal

|   |              |
|---|--------------|
| Timeløn inkl. moms                      | Kr. 590,00   |
| Arbejds løn inkl. moms pr m2            | Kr. 1.820,00 |
| Materialer inkl. moms pr m2             | Kr. 25,00    |
| Opstarts løn (1,50 timer) for første m2 | Kr. 890,00   |

*Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 m2 og 10 m2 Alle priser er inkl. Moms*

LITRA A - Beboelse




## Døre/vinduer/porte

### SKADE:

Der er områder med trænedbrydning i terrassedør mod syd ved altan på 1. sal

### RISIKO:

Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.

**Snedker****4:15 / Pr styk  
tidsforbrug****Kr 396,00 / Pr styk****3.126,00 Pr styk**

## Udskiftning af nedbrudt træ

Udbedringseksempel: Udskiftning af træ. Det nedbrudte træ skæres væk og et stykke træ af samme sort og densitet tildannes nøjagtigt og indsættes i stedet for det beskadigede. Det reparerede område grundes og malebehandles på begge sider. Døren afvaskes, slibes og males en gang.

### Beregningsgrundlag

|   |              |
|---|--------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal   |              |
| Timeløn inkl. moms                        | Kr. 590,00   |
| Arbejdsløøn inkl. moms pr styk            | Kr. 2.730,00 |
| Materialer inkl. moms pr styk             | Kr. 396,00   |
| Opstarts løn (1,00 timer) for første styk | Kr. 590,00   |

*Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 styk og 2 styks Alle priser er inkl. Moms*

LITRA A - Beboelse



## Døre/vinduer/porte

### SKADE:

Fuger mellem sålbænke er med revner og udfald. Der er enkelte skadede sten i sålbænkene, bl.a mod syd

### RISIKO:

Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.



## Murer



6:45 / Pr m2  
tidsforbrug



Kr 362,00 / Pr m2

**4.522,00 Pr m2**

## Udskiftning af defekte mursten i murværk

Udbedringseksempel: Udskiftning af defekte mursten af tegl. Defekte sten udhugges manuelt, maks. 3-4 sten i bredden uden understøtning. Nye/brugte hårdtbrændte, frostfaste sten indmures i mørtel efter rengøring og vanding. Der fuges med fugetype og mørtel som det øvrige murværk.

### Beregningsgrundlag

|   |              |
|---|--------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal |              |
| Timeløn inkl. moms                      | Kr. 590,00   |
| Arbejdsløn inkl. moms pr m2             | Kr. 4.160,00 |
| Materialer inkl. moms pr m2             | Kr. 362,00   |
| Opstarts løn (1,50 timer) for første m2 | Kr. 890,00   |

Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 m2 og 5 m2 Alle priser er inkl. Moms

LITRA A - Beboelse



## Døre/vinduer/porte

### SKADE:

Der er trænedbrydning i vinduer mod vest i karnap og der er trænedbrydning i det østlige vindue i den sydlige gavl ved 1. sal

### RISIKO:

Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.

**Snedker****4:15 / Pr styk  
tidsforbrug****Kr 396,00 / Pr styk****3.126,00 Pr styk**

## Udskiftning af nedbrudt træ

Udbedringseksempel: Udskiftning af træ. Det nedbrudte træ skæres væk og et stykke træ af samme sort og densitet tildannes nøjagtigt og indsættes i stedet for det beskadigede. Det reparerede område grundes og malebehandles på begge sider. Døren afvaskes, slibes og males en gang.

### Beregningsgrundlag

|   |              |
|---|--------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal   |              |
| Timeløn inkl. moms                        | Kr. 590,00   |
| Arbejdsløn inkl. moms pr styk             | Kr. 2.730,00 |
| Materialer inkl. moms pr styk             | Kr. 396,00   |
| Opstarts løn (1,00 timer) for første styk | Kr. 590,00   |

*Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 styk og 2 styks Alle priser er inkl. Moms*

LITRA A - Beboelse

**Døre/vinduer/porte****SKADE:**

Mørtelfuger ved vinduer i karnap mod syd er stedvist med revner

**NOTE:**


Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nogen risiko.

**Døre/vinduer/porte****SKADE:**

Der er enkelte punkterede termoruder, f.eks. på soveværelse og repos

**NOTE:**

Ruden er derfor ikke længere funktionel, og vil med tiden blive uklar.



LITRA A - Beboelse



## Fundament/sokkel

### SKADE:

Trappeløb til kælder- og hoveddør har revnedannelser, løst puds og pudsafskalninger i trin og i vanger samt repos ved hovedtrappe

### RISIKO:

Forholdet skønnes fortsat at udvikle sig på længere sigt.



## Murer



0:45 / Pr m2  
tidsforbrug



Kr 150,00 / Pr m2

640,00 Pr m2

## Eftergang af puds samt pudsrevner på trappe

Udbedringseksempel: Eftergang af trappe. Afskalninger og løst puds på trappe afhugges, dybde min. 10 mm, kant 90°. Grundes og slutpuds med mørtel af samme type som den øvrige puds og afdækkes mod udtørring i ca. 10 dage. Ved evt. reparation ved terræn føres mørtlen min. 100 mm under terræn.

### Beregningsgrundlag

|   |            |
|---|------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal |            |
| Timeløn inkl. moms                      | Kr. 590,00 |
| Arbejds løn inkl. moms pr m2            | Kr. 490,00 |
| Materialer inkl. moms pr m2             | Kr. 150,00 |
| Opstarts løn (1,00 timer) for første m2 | Kr. 590,00 |

Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 m2 og 5 m2 Alle priser er inkl. Moms

LITRA A - Beboelse



## Fundament/sokkel

### SKADE:

Sokkelpuds er i områder revnet og afskallet og har mangelfuld vedhæftning til underlaget, dette ses mest udpræget mod øst og syd

### RISIKO:

Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.




## Murer



1:00 / Pr lbm\*  
tidsforbrug



Kr 150,00 / Pr lbm\*



800,00 Pr lbm\*

## Eftergang af sokkelpuds

Udbedringseksempel: Eftergang af sokkelpuds. Evt. porøs, løstsiddende puds afhugges. Fundamentet afrenses, grundes og slutpuds med mørtel af samme type som den øvrige sokkelpuds. Mørtelen føres min. 100-150 mm under terræn. Maks synlighed på sokkelhøjde 200 mm.

### Beregningsgrundlag

|  |            |
|--|------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal            |            |
| Timeløn inkl. moms                                 | Kr. 590,00 |
| Arbejdsløns inkl. moms pr løbende meter            | Kr. 650,00 |
| Materialer inkl. moms pr løbende meter             | Kr. 150,00 |
| Opstarts løn (1,00 timer) for første løbende meter | Kr. 590,00 |

Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 løbende meter og 5 løbende meter Alle priser er inkl. Moms

## LITRA A - Beboelse

**Stueplan****SKADE:**

Der er gulvklinter med mangelfuld vedhæftning til underlaget, bl.a dør. Fuger mellem gulvklinter ved dør er med revner

**NOTE:**

Der er tale om et område, som ikke er vandbelastet. Der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for skader.

**Stueplan****SKADE:**

Der er revnet og løst puds på loftet

**NOTE:**

Der kunne ikke registreres følgeskader ved besigtigelsen, og der vurderes ikke at være nærliggende risiko for skade.



## LITRA A - Beboelse

**Kælder****SKADE:**


Trappe til stueplan er med spor efter tidligere insektangreb og på nederste trin er der lidt skævheder i samlingen

**Kælder****SKADE:**

Der er gulvklinker med mangelfuld vedhæftning til underlaget udenfor brusenichen, bl.a ved toilet

**NOTE:**

Der er tale om et område, som ikke er vandbelastet. Der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for skader.



LITRA A - Beboelse



## Kælder

### SKADE:

Der er gulvklinter med mangelfuld vedhæftning til underlaget i brusenichen

### RISIKO:

Der er tale om gulv med direkte vandbelastning, hvorfor der er risiko for skader på de omkringliggende konstruktioner og installationer.




## Murer



2:45 / Pr m2  
tidsforbrug



Kr 885,00 / Pr m2



2.535,00 Pr m2

## Udskiftning af klinker/fliser

Udbedringseksempel: Udskiftning af fliser/klinker Aftagning af fliser/klinker. Underlaget rengøres omhyggeligt. Svummelag af cement og fint sand 1:1 arbejdes ind i underlaget. Afretningslag af slidlagsbeton 0-4 mm udlægges, komprimeres og afrettes, lagtykkelse 20 mm. Fleksibel fliseklæb, 3,5 kg/m<sup>2</sup>, påføres. Fliser/klinker udlægges, fuges med cementbaseret fugemasse og afrenses. I overgang væg og gulv fuges med silicone fugemasse.

### Beregningsgrundlag

|   |              |
|---|--------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal |              |
| Timeløn inkl. moms                      | Kr. 590,00   |
| Arbejds løn inkl. moms pr m2            | Kr. 1.650,00 |
| Materialer inkl. moms pr m2             | Kr. 885,00   |
| Opstarts løn (1,00 timer) for første m2 | Kr. 590,00   |

Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 m2 og 10 m2 Alle priser er inkl. Moms

LITRA A - Beboelse



## Kælder

### SKADE:

Der er revnede vægfliser samt vægfliser med begrænset vedhæftning til underlaget i brusenichen

### RISIKO:

Der er tale om vægge med direkte vandbelastning, hvorfor der er risiko for skader på de omkringliggende konstruktioner og installationer.




## Murer



2:45 / Pr m2  
tidsforbrug



Kr 885,00 / Pr m2



2.535,00 Pr m2

## Udskiftning af klinker/fliser

Udbedringseksempel: Udskiftning af fliser/klinker. Aftagning af fliser/klinker. Underlaget rengøres omhyggeligt. Svummelag af cement og fint sand 1:1 arbejdes ind i underlaget. Afretningslag af slidlagsbeton 0-4 mm udlægges, komprimeres og afrettes, lagtykkelse 20 mm. Fleksibel fliseklæb, 3,5 kg/m<sup>2</sup>, påføres. fliser/klinker udlægges, fuges med cementbaseret fugemasse og afrenses. I overgang væg og gulv fuges med silicone fugemasse.

### Beregningsgrundlag

|   |              |
|---|--------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal |              |
| Timeløn inkl. moms                      | Kr. 590,00   |
| Arbejds løn inkl. moms pr m2            | Kr. 1.650,00 |
| Materialer inkl. moms pr m2             | Kr. 885,00   |
| Opstarts løn (1,00 timer) for første m2 | Kr. 590,00   |

Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 m2 og 10 m2 Alle priser er inkl. Moms

## LITRA A - Beboelse

**Kælder****SKADE:**

Der er defekte/revnede fuger i bruseniche ved gulv. Elastiske fuger er stedvist med fugeslip i bruseniche

**RISIKO:**


Der er tale om fuger, som er direkte vandbelastede, hvorfor der er risiko for skader på de omkringliggende konstruktioner og installationer.

**Murer**

**0:30 / Pr lbm\*  
tidsforbrug**



**Kr 12,00 / Pr lbm\***



**382,00 Pr lbm\***

**Eftergang af fuger**

Udbedringseksempel: Eftergang af fuger. Eksisterende fuger udskæres. Underlaget rengøres omhyggeligt, fugesider affedtes. Der fuges med elastisk, vådrums silikonefugemasse.

**Beregningsgrundlag**

|  |            |
|--|------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal            |            |
| Timeløn inkl. moms                                 | Kr. 590,00 |
| Arbejdsløns inkl. moms pr løbende meter            | Kr. 370,00 |
| Materialer inkl. moms pr løbende meter             | Kr. 12,00  |
| Opstarts løn (1,00 timer) for første løbende meter | Kr. 590,00 |

*Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 løbende meter og 10 løbende meter Alle priser er inkl. Moms*

## LITRA A - Beboelse

**Kælder****SKADE:**

Der er ikke tilstrækkeligt fald mod gulv afløb

**NOTE:**


Det kan medføre, at der står vand på gulvet efter brug og giver lidt øget vedligeholdelse (evt. brug af svaber).

**Kælder****SKADE:**

Der er gulvklinter med mangelfuld vedhæftning

**NOTE:**

Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes at være nogen risiko.



## LITRA A - Beboelse

**Kælder****SKADE:**

Der er fugtopstigning og fugtgennemtrængning i kældervægge samt løst og afskallet puds bl.a. fyrrum

**NOTE:**

Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes nærliggende risiko for skade. Opstigende og indtrængende grundfugt i ældre kældervægge er almindeligt forekommende.

**1. Sal****SKADE:**

Der er en revne i pladesamling ved toilettet og der er en mindre revne i væg ved det nordvestlige hjørne

**NOTE:**

Der kunne ikke registreres følgeskader ved besigtigelsen, og der vurderes ikke at være nærliggende risiko for skade.



LITRA A - Beboelse

**1. Sal****SKADE:**

Elastiske fuger/hjørnefuger har fugeslip i bruseniche

**RISIKO:**

Der er tale om fuger, som er direkte vandbelastede, hvorfor der er risiko for skader på de omkringliggende konstruktioner og installationer.

**Murer**

**0:30 / Pr lbm\*  
tidsforbrug**



**Kr 12,00 / Pr lbm\***

**382,00 Pr lbm\***

**Eftergang af fuger**

Udbedringseksempel: Eftergang af fuger. Eksisterende fuger udskæres. Underlaget rengøres omhyggeligt, fugesider affedtes. Der fuges med elastisk, vådrums silikonefugemasse.

**Beregningsgrundlag**

|  |            |
|--|------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal            |            |
| Timeløn inkl. moms                                 | Kr. 590,00 |
| Arbejds løn inkl. moms pr løbende meter            | Kr. 370,00 |
| Materialer inkl. moms pr løbende meter             | Kr. 12,00  |
| Opstarts løn (1,00 timer) for første løbende meter | Kr. 590,00 |

*Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 løbende meter og 10 løbende meter Alle priser er inkl. Moms*

LITRA A - Beboelse

**1. Sal****SKADE:**

Der er ikke tilstrækkelig ventilation af tagrum

**RISIKO:**


Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.

**Tømrer**

**0:45 / Pr lbm\*  
tidsforbrug**



**Kr 92,00 / Pr lbm\***



**532,00 Pr lbm\***

**Evt. optimering af ventilation ved tagfod**

Udbedringseksempel: Etablering af ventilation i tagrum. Aftagning af mineraluld ved udhæng og montering af vindskærm af krydsfiner. Ved udhæng skal eksisterende isolering skæres væk, så der er fri passage af luft i tagrummet. Vindspærre af krydsfiner, opsættes ved spærfod længst muligt ude over ydervæggen. Krydsfineren opsættes, så der er 25-50 mm luftspalte (alt efter tagbelægningstype)

**Beregningsgrundlag**

|  |            |
|--|------------|
| Prisen er beregnet ud fra flg. nøgletal            |            |
| Timeløn inkl. moms                                 | Kr. 590,00 |
| Arbejds løn inkl. moms pr løbende meter            | Kr. 440,00 |
| Materialer inkl. moms pr løbende meter             | Kr. 92,00  |
| Opstarts løn (1,50 timer) for første løbende meter | Kr. 880,00 |

*Prisen er beregnet gennemsnit mellem 1 løbende meter og 25 løbende meter Alle priser er inkl. Moms*

## LITRA A - Beboelse

**1. Sal****SKADE:**

Undertaget har større misfarvninger flere steder, og der målttes ikke forøget fugt ved besigtigelsen

**NOTE:**

Forholdet skønnes ikke at medføre nogen risiko.

**1. Sal****SKADE:**

Løftlem mangler tætningslister og er uisoleret

**NOTE:**

Der kunne ikke registreres følgeskader ved besigtigelsen, og der vurderes ikke at være nærliggende risiko for skade.




## LITRA B - Garage

**Garage bygget 1000**

Skader på Lita B


Anvendelse: Garage  
Bolig: 0 m<sup>2</sup>  
Etager: 0  
Bebyggelse: 18 m<sup>2</sup>  
Kælder: 0 m<sup>2</sup>

**Ydervægge****SKADE:**

Der er områder med porøse og udfaldne / udvaskede fuger i murværket, dette ses mest udpræget mod øst over garageport

**RISIKO:**

Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.



## LITRA B - Garage

**Døre/vinduer/porte****SKADE:**

Vinduet mod vest er udtørret og sprækket. Der mangler ruder i vinduet

**NOTE:**

Det vurderes at der ikke er nærliggende risiko for skader, da vinduet er overdækket

**Døre/vinduer/porte****SKADE:**

Sålbænkklinter ved vinduet mod vest er løse

**NOTE:**

Det vurderes at der ikke er nærliggende risiko for skader, da vinduet er overdækket



## LITRA B - Garage

**Døre/vinduer/porte****SKADE:**

Der er begyndende trænedebrydning i bunden af karmene ved garageporten

**RISIKO:**

Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.

**Fundament/sokkel****SKADE:**

Sokkelpudsen er ikke ført under terræn på den vestlige del af garagen

**NOTE:**

Der kunne ikke registreres følgeskader ved besigtigelsen, og der vurderes ikke at være nærliggende risiko for skade.



## LITRA B - Garage



## Stueplan

**SKADE:**

Der er revnet, løst og afskallet puds på væggene

**NOTE:**

Der kunne ikke registreres følgeskader ved besigtigelsen, og der vurderes ikke at være nærliggende risiko for skade.




## Stueplan

**SKADE:**

Der er revnet, løst og afskallet puds på loftet

**NOTE:**

Forholdet skønnes ikke at medføre nogen risiko.



LITRA B - Garage



### Stueplan

**SKADE:**

Der er revner i betongulvet



LITRA C - Udhus



### Udhus bygget 1000

Skader på Lita C

Anvendelse: Udhus  
Bolig: 0 m<sup>2</sup>  
Etager: 0  
Bebyggelse: 18 m<sup>2</sup>  
Kælder: 0 m<sup>2</sup>



0



0



0



0