


Dit produkt er klar

Visuel Elinstallations Rapport for

REAL

Mølleåparken 10A,
2800 Kongens Lyngby



Klik på billedet for at se Visuel Elinstallations Rapport



Scan QR koden og
se rapporten



Produktet er udviklet af TÜV SÜD

VISUEL ELINSTALLATIONS RAPPORT

Mølleåparken 10A 2800 Kongens Lyngby

Rapport udført af:

TÜV SÜD

Johanne Møllers Passage 1, 3
1799 København



Mølleåparken 10A

2800 Kongens Lyngby

Etager	Bolig	Opført
2	150 m ²	2018
Anvendelse	Bebygget	Kælder
Beboelse	75 m ²	0 m ²

Skader på denne ejendom **6**



3



1



2



0

Bemærk

Den Visuelle EI-Rapport er kun vejledende, og bruges som et supplement til EL-rapporten. Skader på boligen skal altid bedømmes ud fra den faktiske EL-rapport. De viste fotos er alene eksempler som skal illustrere de fundne fejl og mangler for en ikke fagkyndig, fotos kan derfor ikke anvendes af en elektriker til at bedømme de faktiske fejl og mangler.

TÜV SÜD

Johanne Møllers Passage 1, 3
1799 København

Kontaktinformation

info.dk-BLS@tuvsud.com
Tlf: 60 555 444

Vi er en certificeret

EL - installatørvirksomhed



Introduktion til El rapporten

Skadesforklaring

EL-installationsrapporter kan være vanskelige at forstå for personer uden teknisk indsigt på området. Det skyldes at området er komplekst, teknisk tungt og styret af en række standarder og lovgivning som ændrer sig over tid. I denne tillægsrapport vil de enkelte vurderinger blive

lidt mere indgående beskrevet, så du som forbruger forhåbentligt bliver klædt bedre på til at forstå indholdet i elinstallationsrapporten.

Symbolerne i vurderingssystemet giver erfaringsmæssigt også anledning til en del forvirring, så her følger en uddybning..



Risiko for brand

Den røde flamme betegner forhold, hvor der er risiko for brand.

Lige som med det gule lyn, siger vurderingen dog ikke noget om, hvor sandsynlig risikoen er. Der kan være forhold som – hvis de ikke udbedres – med stor sandsynlighed vil give anledning til brand, og forhold som kun under særlige omstændigheder vil kunne give mulighed for brand.



Risiko for stød

Det gule lyn betegner forhold, hvor der er risiko for at få stød. Symbolet siger ikke noget om, hvor sandsynlig risikoen er, blot at den er til stede. Det gule lyn dækker derfor over et bredt felt, hvor der i den ene ende er en reel sandsynlighed for stød og i den anden, en meget lille sandsynlighed. Det afhænger af, hvor tilgængelig den pågældende fejl/ulovlighed er.



Ulovlige installationer

Dette symbol betegner installationer som ikke lever op til de standarder og lovkrav der var gældende da installationen blev udført.



Undersøges nærmere

Undtagelser generelt:

Undtagelser er ikke det samme, som at der er et ulovligt forhold i installationen. Det fortæller blot hvad der ikke kunne besvares og hvorfor. Ønskes punktet oplyst, så er det op til ejeren at få afklaret dette punkt for egen regning.

Produktinformation:

I elrapporten bliver der spurgt ind til, om det materiel der er anvendt, er egnet til formålet. Den information er ofte oplyst på materialet.

Er den ikke det – og fyldestgørende information ikke kan findes på internettet – så bliver det anmærket under dette punkt. Det kan f.eks. være om spots er egnet til udendørs brug, informationer om spots vedrørende krav til placering, varmekrav til kabler etc.

Tilgængelighed:

Indbo og effekter som blokerer for at installationer kan tilgås.

Lofthøjder som overstiger de stigelængder de udførende er forpligtiget til at medbringe.

Installationer placeret så de ikke er umiddelbart tilgængelige, f.eks. transfor mere til lavvolt-spots, tilslutningsdåser til 230 volt spots, samlinger og kabler til spots, lampeudtag helt eller delvist dækket af nedsænkede lofter etc.

Risiko for materielbeskadigelse:

Den fysiske undersøgelse af installationerne foregår som stikprøver. Den udførende er forpligtet til at adskille et fastlagt antal installationer som led i disse stikprøver. Hvis disse installationer ikke kan adskilles uden risiko for skader på installationerne, anvendes dette symbol.

🏠 Beboelse - Stueplan - Tavlen



Risiko for stød

Skade nr. 1



En eller flere RCD'er (HFI- eller HPFI-afbrydere) kobler ikke ud

Skadesforklaring

Kobler RDCén (HFI/HPFI) ikke ud ved kontrolmåling, betyder det at der ikke er personbeskyttelse i installationen.

Uddybende forklaring

Kobler RDCén (HFI/HPFI) ikke ud ved kontrolmåling, betyder det at der ikke er personbeskyttelse i installationen. RCDén (HFI/HPFI) bør udskiftes med det samme.



Billedeksempel på lignende skade

🏠 Beboelse - Stueplan - Toilet - 230 Volt Indbygningsarmaturer



Risiko for brand

Skade nr. 2



Der er anvendt for lille ledningstværsnit i installationen

Skadesforklaring

Kabler/ledninger til Indbygningslampen, har ikke det korrekte tværsnit/tykkelse, som der kræves til en fast installation .

Uddybende forklaring

Med ledningstværsnit forstås kabel-/ledningens dimension, angivet i mm². 230V indbygningslamper betragtes som en fast installation, når de er monteret i en fast bygningsdel. Kabler og ledninger i faste installationer skal som udg...



Billedeksempel på lignende skade

🏠 Beboelse - Stueplan - Uden På Bygningen



Ulovlig elinstallation

Skade nr. 3

En brugsgenstand uden på bygningen er defekt eller har forkert kapslingsklasse

Skadesforklaring

Installationer uden på bygningen skal altid være intakte, og have den rigtige kapslingsklasse.

Uddybende forklaring

Installationer uden på bygningen skal altid være intakte, og have den rigtige kapslingsklasse. Kapslingsklassen fortæller hvor tæt det gældende stykke el-materiel er. Afhængig af forholdene el-materiellet er placeret, øges kravene...



Billedeksempel på lignende skade

🏠 Beboelse - 1. Sal - Badeværelse - 230 Volt Indbyggningsarmaturer



Risiko for brand

Skade nr. 4



Der er anvendt for lille ledningstværsnit i installationen

Skadesforklaring

Kabler/ledninger til Indbyggningslampen, har ikke det korrekte tværsnit/tykkelse, som der kræves til en fast installation .

Uddybende forklaring

Med ledningstværsnit forstås kabel-/ledningens dimension, angivet i mm². 230V indbyggningslamper betragtes som en fast installation, når de er monteret i en fast bygningsdel. Kabler og ledninger i faste installationer skal som udg...



Billedeksempel på lignende skade

🏠 Beboelse - 1. Sal - Teknikskab



Ulovlig elinstallation

Skade nr. 5



Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse bag stikkontakt eller afbryder.

Skadesforklaring

Den fysiske beskyttelse af kablet forringes, når kablet ikke er ført korrekt i en dåse.

Uddybende forklaring

Kabler eller **rør TEST** skal altid føres ind i dåsen med rør eller yderkappe. Den inderste del af kablet, der sidder direkte på kobberet, kaldes for grundisolering. Det er den del der er farvet i brun, sort, blå, gr...



Billedeksempel på lignende skade



Risiko for brand

Skade nr. 6


Flere kabler mangler fastgørelse.

Skadesforklaring

Kabler i den faste del af installationen, skal altid være fastgjort til de relevante bygningsdele.

Uddybende forklaring

Er kabler ikke fastgjort forsvarligt, kan de bevæge sig ved berøring. Er der for meget bevægelse i kablerne, risikere man at kobberet knækker eller det kan trækkes ud af samledåserne. Der kan derfor opstå en løs forbindelse, der i...



Billedeksempel på lignende skade