



# TILSTANDSRAPPORT

Ane Maries Vej 27 - 9480 Løkken

**GYLDIGHEDSPERIODE:** 04.03.2025 - 04.09.2025

**LØBENUMMER:** H-25-02875-0087-01

**REVISION 1 AF 04.03.2025**

## EJENDOMSINFORMATION

**Ejendomstype:**

Fritidshus

**Ejendomsstatus:**

Ejerbolig

**Byggeår:**

1980

**Kommune- og BFE nr.:**

860-3219079

**Matrikel/ejerlav:**

56i, Vrensted By, Vrensted



## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

**Bygningssagkyndig:**

Ole Bach Sloth

**Firma:**

Husplan ApS

**Adresse:**

Parallelvej 1, 9480 Løkken

**Telefon:**

22994641

**E-mail:**

kontakt@husplan.dk

# REVISION

Der er i denne tilstandsrapport foretaget ændringer efter den er oprettet. En revision af den originale tilstandsrapport ændrer ikke på dens gyldighed og heller ikke på rapportens udløbsdato.

Der kan til en tilstandsrapport foretages ændringer til de generelle oplysninger om ejendommen eller der kan tilføjes og slettes skader i skadesoversigten. Nedenfor fremgår det hvad der er ændret i tilstandsrapporten og hvornår revisionen er foretaget.

## REVISION 1 AF 04.03.2025

Bygningssagkyndigs bemærkninger til revisionen: Der er ikke foretaget ændringer i skader. Der er kun ændret i bygningernes anvendelse, da bygningen med badeværelse med spabad er en del af beboelsen iht tegninger hos myndighederne, og aktivitetsrum er den del der i BBR står angivet som garage

Der er foretaget ændringer til de registrerede bygninger i bygningsoversigten

Der er foretaget ændringer i afvigelser fra Bygnings- og Boligregistret (BBR)

# DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN



Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.



Den bygningssagkyndige vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor fremgår forhold, der er almindelige for bygningens alder og type ikke som skader i tilstandsrapporten.



Tilstandsrapporten indeholder kun skader, den bygningssagkyndige kan se eller kan kontrollere med enkle hjælpemidler.



Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den vurdering, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Nogle skader kan udvikle sig over tid og dermed blive væsentligt dyrere at udbedre.

## HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER?

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

### Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på:

El- og VVS-installationernes funktion • sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand • bagatelagtige forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt • bygningens placering på grunden • bygningens planløsning • bygningens indretning • løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer • udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg • markiser og baldakiner • installationer uden for bygningerne • bygningens æstetik og arkitektur • bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen).

## NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på huset. Mange huse er renoveret og ombygget – nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger.

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske byggetekniske forhold, man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt **ikke** registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus.

# HUSTYPEBESKRIVELSE

Hustypebeskrivelsen giver dig **generel** information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være opmærksom på, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke er udarbejdet af den bygningssagkyndige.

Informationen om hustypen er generel, og den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



## KENDETEGN OG BYGGETEKNIK

### Gasbetonhuse

Huse opført af massive gasbetonblokke er meget populære fra 1950'erne og frem til først i 1980'erne hvor nye isoleringskrav i bygningsreglementet gjorde, at gasbetonen i sin rå udgave ikke længere kunne leve op til datidens isoleringskrav. Sommerhuse af gasbeton er almindelige helt frem til nu, da energikravene hertil er anderledes end til normale boliger. Der er typisk tale om simple og økonomiske principper for opførelsen.

Gasbetonblokkene består af blokke med en masse luftporer i, hvorfor de i et vist omfang er isolerende. Jo tidligere huset er opført jo tyndere vil ydervæggene typisk være. De tynde og ringe isolerende facader gør, at indervæggene kan føles kolde og fugtige. Gasbetonhuse kan efterfølgende være efterisoleret indvendig eller facaden kan være pudset på en udvendig isolering.

Gasbetonhuse kan være opført i 1 og 1½ plan. Er huset i 1 plan er tagkonstruktion ofte med flad tag eller med lille taghældning, og tagbelægningen er tagpap eller eternit. Typisk for denne type huse er, at der er udhæng på taget, for at beskytte den lidt sårbare facade.

Gulvkonstruktionen kan være udført på træbjælker, med ventileret bjælkelag. Ventilation sker så via riste i soklen. Dette er for at forhindre grundfugt i at trække op i gulvkonstruktionen. Nogle huse er udført med et traditionelt terrændæk, som er fugtsikret og måske også isoleret under betonen.

I de ældste af husene er loftsrummet eller taget; hvis huset er i mere end et plan, udført uden eller kun med en meget begrænset mængde isolering. Der kan dog være efterisoleret. Indvendigt er lofterne normalt udført med profilbrædder.

Op til 1970'erne blev der i byerne og mange steder på landet etableret offentlige kloakker i vejene, og de fleste nedsivningstanke sløjfes. De mere afsidesliggende ejendomme på landet og sommerhuse vil dog stadig have egen rens tank og nedsivningsanlæg. Typisk sker tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. De ældste afløbsinstallationer er oftest udført af betonrør eller glaserede lerrør. Er disse ikke udskiftet eller renoveret, har rørene normalt kun ringe restlevetid.

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at anmelde tegn på rotter til kommunen.

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte

husejerens ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares ved en kloakinspektion.

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.

# OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

## OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hustypebeskrivelsen indeholder en række konkrete opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til beliggenheden og materialerne i huset i denne tilstandsrapport.

Opmærksomhedspunkterne tager højde for eventuelle ændringer som følge af til- eller ombygninger.

Du skal være opmærksom på, at det er

**standardiserede beskrivelser**, der er dannet ud fra materialeoversigten sidst i tilstandsrapporten.

Den bygnings sagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet, og

opmærksomhedspunkterne har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



### Asbest

Asbest er velegnet som byggemateriale på grund af de høje styrke- og isoleringsegenskaber og fordi asbest er modstandsdygtig over for varme. Desværre er asbestfibre også sundhedsskadelige, og derfor har det siden 1986 ikke været lovligt at bygge med asbestholdige materialer i Danmark. Asbest er normalt ikke farlig eller sundhedsskadelig, hvis blot materialerne får lov til at blive siddende der, hvor de oprindeligt er indbygget. For denne hustype er der typisk anvendt asbest i isoleringsmaterialer omkring rørinstallationer, i vinylgulve og fliselim samt i aftrækskanaler af eternit. Eternittagplader med asbest er blevet anvendt helt frem til 1986. Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du være særligt opmærksom på, at asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Det gælder eksempelvis, hvis du skifter tagbelægning eller fjerner fliser fra vægge og gulve. Du kan finde yderligere information om asbest på [Asbest-huset.dk](http://Asbest-huset.dk). Se, hvad du skal være særligt opmærksom på og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om, at der er asbest i dit hus.



### Betonfundament

Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsen skaller af eller der er nogle mindre revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne.



### **Bølgeeternitplader**

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Bølgeeternitplader tager normalt ikke skade af dette, men ved store mængder af mos er der risiko for, at tagvandet ikke kan løbe hurtigt nok af, hvorved der via samlinger kan trække vand ind i tagkonstruktionen. Ved en eventuel afrensning af mos, skal det sikres, at taget kan holde til det. En malerbehandling af eternit forlænger normalt ikke tagbelægningens levetid, men kan ændre på tagets ventilation, så det bliver for tæt.



### **Gasbeton**

Gasbetonblokke har en lidt ru og lidt porøs overflade. Blokene optager fugt fra regn, som forsvinder igen når der er tørvejr. Udsættes gasbeton for uhensigtsmæssig fugt fra fx utætheder i tagrender, kan der ved frost komme afskalninger. Gasbeton har en mindre god isoleringsevne, og det kan resultere i naturlige kuldebroer, det vil sige kolde områder. Kuldebroer kan give mørkfarvninger\* på vægge og lofter. Disse mørkfarvninger\* kommer også, hvis der står møbler tæt mod indervæggen.



### **Letbeton elementer**

Indervægge(bagmure) og skillevægge opført af letbetonelementer har ofte revner. Huset er bygget til at kunne tåle de små bevægelser, som typisk sker på grund af vindpåvirkning (stabilitet) og temperaturforskelle mellem husets materialer. Man kan reparere revnerne efter behov, men de vil sandsynligvis komme igen efter et år eller to.



### **Træbeklædte facader**

Udvendigt træbeklædning opfugtes og udtørres, hver gang vejret skifter. Lange tørre perioder kan medføre revner og sprækker i træet, som igen kan forstærke en nedbrydning. Normalt skal der være god ventilation bag facadens beklædning.



### **Vinylbelægning**

Vinyl på vægge og gulve skal altid være intakt, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag vinylen. Vinyl bliver ofte anvendt, når konstruktionerne er lavet af lette materialer eksempelvis træ og gips, etc.. Vinylen er limet på konstruktionerne og svejst i samlingerne. Der skal holdes øje med, om overfladerne, svejsningerne og vedhæftningen er intakt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



## Radon

**Radon** er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se, lugte eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er lavet en "radonspærre". Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet radonniveau indendørs.

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig.

**Hjørring kommune** er i klasse 1 med et radonniveau i 0,3% - 1,0%. Du kan se et kort over radonniveau på [www.radonguiden.dk](http://www.radonguiden.dk). Her kan du også finde mere information om, hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af radonniveauet.

## TAGETS RESTLEVETID

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Det er altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag.

Levetidstabellerne fra Statens Byggeforskningsinstitut lægger til grund for den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer.

Du skal være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse.

**Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, vil det fremgå af skadesoversigten.**

De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt eventuelt undertag og inddækninger.



### Tagbelægning - Eternitbølgeplader uden asbest

Oplægningstidspunktet for den valgte tagtype er ukendt, hvorfor den statistiske restlevetid ikke kan beregnes.

# BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN

| Litra | Anvendelse                      | Opført | Bebygget areal m2 |        | Etager udover kælder | Udnyttet tagetage m2 | Brutto etageareal m2 |         |
|-------|---------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |                                 |        | Total             | Kælder |                      |                      | Bolig                | Erhverv |
| A     | Beboelse / Garage               | 1980   | 105               | -      | 1                    | -                    | 80                   | -       |
| B     | Udhus                           | 1985   | 11                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |
| C     | Beboelse i fritliggende bygning | -      | 25                | -      | 1                    | -                    | 25                   | -       |
| D     | Udestue                         | -      | 26                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |

## BEMÆRKNINGER

Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsdele, som af forskellige årsager ikke er besigtiget.

**Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse undtagelser. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne.**

### BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET

*Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete bygninger på grund af ringe byggeteknisk eller brugsmæssig værdi.*

**Der er ingen bygninger der er undtaget fra dette eftersyn**

### BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE

*Hvis der er bygningsdele eller rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningssagkyndige i denne gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet.*

#### Beboelse / Garage

**Badeværelse.:** Der tages forbehold for skader bag og under brusekabinen

**Tagrum.:** Tagrum er ikke besigtiget på grund af manglende loftslem

#### Beboelse i fritliggende bygning

**Badeværelse med spabad:** Der tages forbehold for skader bag og under spabad

**Tagrum.:** Tagrum er ikke besigtiget på grund af manglende loftslem

### BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET

*Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningssagkyndige ikke besigtige dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifteforsikringen.*

**Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige**

## BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER

*Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synligt punkterede ruder vil fremgå af skadesoversigten.*

**Beboelse / Garage**

**Beboelse i fritliggende bygning**

**Udestue**

## AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

*Afvigelserne er den bygningssagkyndiges markering af de åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.*

**Beboelse / Garage:** Garagen 25 m<sup>2</sup> - der er sammenbygget med beboelsen er indrettet til aktivitetsrum og forgang. Dette fremgår ikke af BBR

**Udestue:** Det vurderes udestuen er ca 20 m<sup>2</sup> og ikke 26 som angivet i bbr. Arealet er tilrettet i rapporten

## FØLGENDE MATERIALE FORELÅ:

BBR-ejermeddelelse 04.03.2025

Tidligere tilstandsrapport: lb.nr.: H-09-00911-0220

## ØVRIGE OPLYSNINGER:

Tagene

Det er skønnet tagbelægningen er uden asbest, da det ikke kunne fastslås ved besigtigelsen

Andet

Beboelsen og oprindelig garage der er indrettet til aktivitetsrum er beskrevet sammen under beboelsen, da bygningerne er en sammenhængende del udført i samme materialer

# SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

**Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.**



## SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:



### Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **kort sigt**. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.



### Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **længere sigt**. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



### Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



### Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

**Kort sigt** er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

# SKADER UDEN PÅ BEBOELSE / GARAGE

## BEBOELSE / GARAGE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                             | Skade                                                                         | Risiko | Bemærkning |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1   |  GRÅ | Der mangler afslutning af ydervæggen omkring vindueskarnap i facaden mod syd. | -      | -          |

## BEBOELSE / GARAGE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                               | Skade                                                                  | Risiko                                                                                          | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2   |  GRÅ   | Der er punkteret rude i gavl mod øst.                                  | -                                                                                               | -          |
| 3   |  GUL   | Der mangler fuge under fordøren mod syd.                               | Der er risiko for, at der kan trænge fugt og vand ind i de bagvedliggende konstruktioner.       | -          |
| 4   |  RØD | Vinduerne i værelser opfylder ikke helt kravende til redningsåbninger. | Der er tale om en redningsåbning, og der er derfor risiko for personskaade i tilfælde af brand. | -          |

## SKADER INDE I BEBOELSE / GARAGE

### BEBOELSE / GARAGE - Stueplan - Tag

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                | Risiko                                                                                                           | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5   |  | Der mangler stedvis bølgeklodser ved rygningen. Se f.eks til højre for skorsten i tagfladen mod syd. | Der er risiko for fugtophobning i tagrummet. Specielt fygesne kan komme ind, hvilket kan resultere i vandskader. | -          |

### BEBOELSE / GARAGE - Stueplan - Aktivitetsrum (øst)

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                    | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 6   |  | Der er mindre afskallinger/slid af gulvet. Se f.eks ved vinduet mod øst. | -      | -          |

### BEBOELSE / GARAGE - Stueplan - Stue/køkken

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                            | Risiko | Bemærkning                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 7   |  | Enkelte gulvklinter omkring brændeovn er med begrænset vedhæftning. ( Hultlydende ved bankning). | -      | -                                         |
| 8   |  | Loftet har mindre nedbøjning.                                                                    | -      | Forholdet vurderes at være aldersbetinget |

## SKADER UDEN PÅ UDHUS

### UDHUS - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                            | Risiko                        | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 9   |  | Der er nedbrydning i vandret brædt til montering af tagrender mod nord. Se ved hjørnet nordvest. | Skaden vil forsat udvikle sig | -          |

# SKADER UDEN PÅ BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING

## BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                | Risiko                                                                               | Bemærkning                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10  |  | Der er stedvis mindre revner i ydervæggene. Se f.eks i gavl mod øst. | -                                                                                    | Forholdet er af mindre omfang, der ikke har konstruktiv betydning |
| 11  |  | Der er mindre revner i læmuren mod øst.                              | -                                                                                    | Forholdet er af mindre omfang                                     |
| 12  |  | Der er enkelte defekte betontwgsten på læmuren mod øst.              | Det vurderes der ikke er sandsynlighed for følgeskader på underliggende bygningsdele | -                                                                 |

## BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                          | Skade                                        | Risiko                              | Bemærkning |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 13  |  | Vinduet i gavlen mod øst er med nedbrydning. | Nedbrydningen vurderes at fortsætte | -          |

## BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                        | Risiko | Bemærkning                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 14  |  | Der er mindre revner i sokkel. Se f.eks ved læmuren mod øst. | -      | Forholdet er af mindre omfang, der ikke har konstruktiv betydning |

# SKADER INDE I BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING

## BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING - Stueplan - Indvendigt

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                      | Risiko | Bemærkning                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  |  | Der er mindre revner i fugerne ved ydervæggene. Se bl.a. over spabad på væggen med vindue. | -      | Det vurderes forholdet ikke har konstruktiv betydning                                                               |
| 16  |  | Der er enkelte steder hvor der er rust fra søm/skuer. Se f.eks over spabad.                | -      | Det vurderes forholdet skyldes kondens i de massive uisolerede vægge, når damp/fugt fra spabad møder de kolde vægge |

## BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING - Stueplan - Badeværelse med bruser

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                          | Risiko                                                                                                                     | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17  |    | Der er konstateret enkelt revnet gulvklinter. Se til venstre for toilet.                                       | Da skaden er i vandbelastet område er der risiko for, at der kan trænge vand ned og skade de underliggende konstruktioner. | -          |
| 18  |  | Der er enkelte gulvklinter med begrænset vedhæftning til underlaget i brusenichen. (Hultlydende ved bankning). | Da skaden er i vandbelastet område er der risiko for, at der kan trænge vand ned og skade de underliggende konstruktioner. | -          |

## BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING - Stueplan - Badeværelse med spabad

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                              | Risiko                                                            | Bemærkning                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 19  |  | Der mangler tætning/fuge mellem spabad og væggene. | Der er risiko for opfugtning og følgeskader på væggene bag spabad | Det er forudsat overfladebehandlingen er godkendt til vådrum |

## BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING - Stueplan - Tag

| Nr. | Vurdering | Skade | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------|-------|--------|------------|
|-----|-----------|-------|--------|------------|

|    |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                  |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 20 |  | Der mangler stedvis bølgeklodser ved rygningen. Se f.eks i den østlige ende. | Der er risiko for fugtophobning i tagrummet. Specielt fygesne kan komme ind, hvilket kan resultere i vandskader. | - |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## SKADER UDEN PÅ UDESTUE

### UDESTUE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                              | Risiko                             | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 21  |  | Der er nedbrydning i enkelte bærende søjler ved udestuen. Se f.eks ved skydedøren. | Skaden må forventes at udvikle sig | -          |
| 22  |  | Der er nedbrydning i træbeklædningen øverst mod taget. Se i facaden mod vest.      | Skaden må forventes at udvikle sig | -          |

### UDESTUE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                             | Risiko | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 23  |  | Der er flere punkteret ruder i udestuen. Se f.eks skydedøren og vinduer til højre for skydedøren. | -      | -          |

# SÆLGEROPLYSNINGER

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der skal udarbejdes en tilstandsrapport.

Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

| OPLYSNINGER OM BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORTEN |                                                                   | SVAR                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                             | Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?                          |                                                                                  |
|                                                 | Vælg                                                              | Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde en efter aftale med mig |
| 1.2                                             | Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? | Ja                                                                               |
|                                                 | Firma navn                                                        | EDC                                                                              |
|                                                 | Lokal afdeling og adresse                                         | Løkken                                                                           |

| GENERELLE OPLYSNINGER |                                              | SVAR                        |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.1                   | Hvor mange år har du ejet ejendommen?        | 16                          |
| 2.2                   | I hvilken periode har du boet på ejendommen? | 3-5 gange i året. Udlejekus |

| UDFØRTE BYGGEARBEJDER PÅ EJENDOMMEN |                                                                                             | SVAR                                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1                                 | Har du kendskab til, at der er udført tilbygninger med boligformål?                         | Nej                                                                                                       |
| 3.2                                 | Har du kendskab til, at der er udført ombygninger af eksisterende bolig?                    | Ja                                                                                                        |
|                                     | Beskriv hvilke ombygninger der er blevet udført, byggeåret og om det er selvbyg.            | Garasjen er isolert og satt i stand som aktivitetsrom                                                     |
| 3.3                                 | Har du kendskab til, at der er udført større renoveringer i eller af boligen?               | Ja                                                                                                        |
|                                     | Beskriv hvilke renoveringer der er blevet udført, byggeåret for disse og om det er selvbyg. | Utvendig etterisolering på ytongmur med stående panel. Drenering av eiendommen. Terrasse mot vest og nord |
| 3.4                                 | Har du kendskab til, at der er opført andre bygninger?                                      | Nej                                                                                                       |

| TAGE |                                                                                                                                 | SVAR                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | Har du kendskab til, at det nuværende tag er eller har været utæt?                                                              | Nej                                                               |
| 4.2  | Har du kendskab til, at taget (tagkonstruktionen) er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?            | Nej                                                               |
| 4.3  | Er huset med tagrum (loftsrum)?                                                                                                 | Nej                                                               |
| 4.4  | Er huset med skunkrum?                                                                                                          | Nej                                                               |
| 4.5  | Er der skorsten på huset?                                                                                                       | Ja                                                                |
| 4.6  | Har du kendskab til, at der er eller har været skader på skorstenen?                                                            | Ja                                                                |
|      | Vi vil gerne vide:<br>- Hvilke type skade<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udbedret som selvbyg | Der var en lille lekkasje siste år, som ble tettet av håndverker. |
| 4.7  | Har du kendskab til, at der har været bemærkninger fra skorstensfejer?                                                          | Nej                                                               |

| YDERMUR |                                                                                                    | SVAR |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.1     | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i ydermur?                                   | Nej  |
| 5.2     | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på ydermurene?                        | Nej  |
| 5.3     | Har du kendskab til, at ydermur er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |

| INDERVÆGGE/SKILLEVÆGGE |                                                                                                                   | SVAR |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i indervægge/skillevægge?                                   | Nej  |
| 6.2                    | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på indervægge/skillevægge?                           | Nej  |
| 6.3                    | Har du kendskab til, at indervægge/skillevægge er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |

| FUNDAMENTER/SOKLER       |                                                                                                                                                                | SVAR                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1                      | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i fundamenter/sokler?                                                                                    | Nej                                                                                                                                     |
| 7.2                      | Har du kendskab til, at huset er efterfunderet, understøbt eller piloteret efter opførelsen?                                                                   | Nej                                                                                                                                     |
| 7.3                      | Har du kendskab til, at der er udarbejdet geoteknisk rapport?                                                                                                  | Nej                                                                                                                                     |
| KÆLDER/KRYBEKÆLDER       |                                                                                                                                                                | SVAR                                                                                                                                    |
| 8.1                      | Er der kælder?                                                                                                                                                 | Nej                                                                                                                                     |
| 8.2                      | Er der krybekælder?                                                                                                                                            | Nej                                                                                                                                     |
| GULVE                    |                                                                                                                                                                | SVAR                                                                                                                                    |
| 9.1                      | Har du kendskab til, at gulve er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                               | Ja                                                                                                                                      |
|                          | Vi vil gerne vide:<br>- I hvilke rum er eller har der været skader<br>- Hvilken type skade<br>- Er skaden udbedret og hvornår<br>- Er det udbedret som selvbyg | Soverom ved siden av kjøkken og i området under spisestuen var det originalt tregulv. Dette ble utskiftet og erstattet med beton i 2010 |
| 9.2                      | Har du kendskab til, at der er eller har været øvrige skader på gulve?                                                                                         | Nej                                                                                                                                     |
| VINDUER OG DØRE          |                                                                                                                                                                | SVAR                                                                                                                                    |
| 10.1                     | Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder, energiruder osv.?                                                                                        | Ja                                                                                                                                      |
|                          | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor de punkterede ruder er placeret?                                                                                                  | I svalegangen. Alle andre vinduer ble skiftet etter overtagelse i 2009/2010                                                             |
| LOFTER/ETAGEADSKILLELSER |                                                                                                                                                                | SVAR                                                                                                                                    |
| 11.1                     | Har du kendskab til, at etageadskillelsen, herunder træværk, bjælker, gulve osv., er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader            | Nej                                                                                                                                     |
| 11.2                     | Har du kendskab til, at der er udført nedhængte, forsænkede eller nedsænkede lofter?                                                                           | Nej                                                                                                                                     |
| VÅDRUM                   |                                                                                                                                                                | SVAR                                                                                                                                    |
| 12.1                     | Har du kendskab til, at der er løse eller revnede fliser på gulv eller vægge?                                                                                  | Nej                                                                                                                                     |



| VVS  |                                                                                                                                                 | SVAR                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 | Hvilken hovedvarmekilde er der i ejendommen?                                                                                                    | Luft/vand varmepumpe                                                                                 |
| 13.2 | Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?                                                                                       | Nej                                                                                                  |
| 13.3 | Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader (utætte rør) i gulve eller vægge?                                                      | Ja                                                                                                   |
|      | Vi vil gerne vide:<br>- I hvilke rum er rørene placeret og hvor i rummet<br>- Er skaden udbedret og hvornår<br>- Er skaden udbedret som selvbyg | Undertegnede skadet et rør i vegg på bad, under vev bereder. Dette ble utbedret av Bagterp rørlegger |
| 13.4 | Har du kendskab til, at der indenfor de sidste 5 år har været behov for at rense kloakerne, fx ved hjælp af slamsuger?                          | Nej                                                                                                  |
| 13.5 | Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer eller termostatventiler, som ikke virker?                                                    | Nej                                                                                                  |
| 13.6 | Har du kendskab til, at dele af VVS-installationen, er udført uden autorisation?                                                                | Nej                                                                                                  |

| ROTTER OG ASBEST |                                                                        | SVAR |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 14.1             | Har du kendskab til, at der er brugt asbestholdige materialer i huset? | Nej  |
| 14.2             | Har du kendskab til, at der har været eller er rotter på ejendommen?   | Nej  |

---

Dato

---

Underskrift - ejer/sælger

Sæt X

☐ Sælger var til stede

**SÆLGER:**

**Roar Søvik**  
Ane Maries Vej 27  
Åsendrup  
9480 Løkken

# OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Bemærk: Har du som køber modtaget rapporter inden deres udløbsdatoer, skal der ikke udarbejdes nye rapporter, selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb.



## BYGNINGSEFTERSYN

### Hvordan er bygningseftersynet udført?

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se.

Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

### Hvad omfatter bygningseftersynet ikke?

Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsøre. Det er eksempelvis hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

## OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

### Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud. Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien af sit fremlagte forsikringstilbud.

### Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

#### **Skader og fysiske forhold**

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

#### **VVS-installationer**

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament, samt lovgivning af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

#### **Elinstallationer**

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovgivning af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på [www.forsikringsoplysningen.dk](http://www.forsikringsoplysningen.dk)

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolisen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

### Rapportens gyldighedsperiode

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

### Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis. forurenede jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

## TILLÆG OG REVISIONER

### Hvad er en revision?

En revision betyder, at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret. Revisionen ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode.

### Hvad er et tillæg?

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen.

## KLAGER

### Hvor kan jeg klage over tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige.

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet [www.husklage.dk](http://www.husklage.dk).

## VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk) sammen med de digitale rapporter.

## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma: Husplan ApS  
Beskikket bygningssagkyndig: Ole Bach Sloth

Adresse: Parallelvej 1, 9480 Løkken  
Telefon: 22994641  
E-mail: [kontakt@husplan.dk](mailto:kontakt@husplan.dk)

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftale med: Intet samarbejde

Besigtigelsesdato: 04.03.2025

# OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING

Oplysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner. Oplysningerne er henvendt til ejerskifteforsikringen, men vedlægges tilstandsrapporten som bilag.

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

| BEBOELSE / GARAGE                        |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af gitterspær eller saksespær, taghældning mellem 15° og 35°, tagrender af plast, tagbelægning af eternitbølgeplader, muret skorsten.              |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, trækonstruktion, facader af gasbetonblokke, facader af træbeklædning.                                                                                        |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ, plast.                                                                                                                                                                  |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                            |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                                                                            |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Vinylgulv på uorganisk konstruktion, træbeklædning på vægge.                                                                                                                 |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, gulvbelægning af banevare på undergulv, gulvbelægning af svømmende gulve på undergulv, gulvbelægning af fliser. |
| Bagmure og indervægge                    | Letbeton / porebeton, let væg med træbeklædning.                                                                                                                             |
| Løfter                                   | Profilbrædder.                                                                                                                                                               |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                                                            |
| VVS-installationer                       | Luft/luft varmepumpe, el-varme.                                                                                                                                              |

## UDHUS

|                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af eternitbølgeplader. |
| Ydervægge                                | Trækonstruktion, facader af træbeklædning.                                                                      |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                            |
| Fundament/sokler                         | Punktfundamenter.                                                                                               |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                               |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                               |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton.                                                    |
| Bagmure og indervægge                    | -                                                                                                               |
| Lofter                                   | -                                                                                                               |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                               |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                               |

## BEBOELSE I FRITLIGGENDE BYGNING

|                                          |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af gitterspær eller saksespær, taghældning mellem 15° og 35°, tagbelægning af eternitbølgeplader.             |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, facader af gasbetonblokke.                                                                                              |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ, plast.                                                                                                                             |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                       |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                                       |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion, maling på uorganisk vægkonstruktion, træbeklædning på vægge. |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, gulvbelægning af fliser.                                                   |
| Bagmure og indervægge                    | Letbeton / porebeton, let væg med træbeklædning.                                                                                        |
| Lofter                                   | Profilbrædder.                                                                                                                          |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                       |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                                                       |

| UDESTUE                                  |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af tagpap eller -dug. |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, trækonstruktion, facader af gasbetonblokke, facader af træbeklædning.                          |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ, plast.                                                                                                    |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke, punktfundamenter.                                                            |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                              |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                              |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Belægningsfliser.                                                                                              |
| Bagmure og indervægge                    | Letbeton / porebeton, let væg med træbeklædning.                                                               |
| Løfter                                   | Profilbrædder.                                                                                                 |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                              |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                              |