



Eleftersyn

Elinstallationsrapport for ejendommen

| | |
|---------------|---------------------|
| Sælger | Anne Marie Jacobsen |
|---------------|---------------------|

| | |
|----------------|------------------|
| Adresse | Fjelstrupvej 142 |
|----------------|------------------|

| | |
|----------------------|----------------|
| Postnr. og by | 6100 Haderslev |
|----------------------|----------------|

| | |
|-------------|------------|
| Dato | 08.08.2019 |
|-------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| Udløbsdato | 08.08.2020 |
|-------------------|------------|

| | |
|---------------|--------|
| Lb.nr. | 472422 |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Autoriseret elininstallatør- virksomhed | Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------|----------|
| CVR nr. | 34228701 |
|----------------|----------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Internt sagsnummer | 201940 |
|-------------------------------|--------|

Indhold

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| Vejledning om elinstallationsrapporter | 2 |
| Sammenfatning af eleftersyn | 7 |
| Gennemgang af bygningens elinstallationer | 9 |
| Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed | 23 |

VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER

Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og huseftersynet hos en bygningssagkyndig.

Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport og indhenter et tilbud på ejerskiftforsikring, som præsenteres for køberen, inden købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar.

Vigtige oplysninger om elinstallationsrapporter og eleftersyn

Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om **eleftersyn, elinstallationsrapporter og ejerskiftforsikring**.

Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik

Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren gennemgår både "hovedhuset" og garager, udhuse og andre bygninger, hvor der er elinstallationer.

Eleftersynet bliver udført af autoriserede elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der gælder for elinstallationer i de forskellige perioder.

Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i virksomheden og den person, der har personlig autorisation som elinstallatør.

Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler, der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu.

Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne

Tre vigtige ting, du skal vide om elinstallationsrapporten

1. En elinstallationsrapport er en beskrivelse af manglende eller nedsat funktion ved elinstallationerne og af ulovlige forhold ved elinstallationerne

Elinstallatøren foretager en visuel gennemgang af husets elinstallationer og åbner stikprøvevis nogle af elinstallationerne for at se, hvad der er bagved.

Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som kan afdække ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationerne, som på kort eller længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand.

Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil kunne påvirke elinstallationernes funktion, hvis elforbruget og forbrugsmønstret ændrer sig væsentligt. Det vil sige, at du ikke får en vurdering af, om elinstallationerne er tidssvarende.

Elinstallationsrapporten kan ikke sammenlignes med en varedeklaration på husets elinstallationer.

2. Omfatter synlige skader

Der kan være skjulte skader, som elinstallatøren ikke har mulighed for at finde. Eleftersynet handler primært om ulovlige forhold ved bygningens elinstallationer, som kan indebære risiko for personskade eller brand. Ejerskiftforsikringen dækker omkostninger til at udbedre ulovlige elinstallationer og funktionsfejl, som ikke er omtalt i elinstallationsrapporten.

3. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som elinstallatøren giver en installation eller en

fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der er lovligt udført for 20 år siden, og som også er funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater.

Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller elinstallationsrapporten i mindst 5 år.

Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne i din ejendom.

Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på www.boligejer.dk/elinstallationsrapport

installationsdel, og prisen på at få gjort elinstallationen lovlig og funktionsdygtig. Der kan være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære alvorlig risiko for personskade eller brand, hvis der ikke gøres noget.

Elinstallatøren kan også bruge karakteren UN. Denne karakter skal forstås som en advarselsslampe, der tændes. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end eleftersynet har givet mulighed for.

Hvis du er utilfreds med din elinstallationsrapport

Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold, funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten giver et forkert indtryk af elinstallationerne.

Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra både købere og sælgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog forelægge din klage for elinstallatøren, inden du klager til Ankenævnet.

Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på www.el-vvs-anke.dk eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon 87 41 77 90 på hverdage mellem kl. 10 og 12.

Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel kan undgå retssag. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for cirka 6 måneder.

Til dig, der skal købe

Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe.

Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver elinstallatøren en elinstallationsrapport på baggrund af de undersøgelser og stikprøver, der er foretaget. Rapporten beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten oplysninger fra sælger om elinstallationernes funktionsdygtighed.

Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen. Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste.

Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver ulovlige forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede på kort sigt kan medføre alvorlig fare. K1 og K2 angiver ulovlige forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt. Ejerskifteforsikringen dækker ikke, at et K3-forhold ved en fejl for eksempel er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold.

Sælgers oplysninger om elinstallationernes funktionsdygtighed er ikke en garanti.

Sådan foregår et eleftersyn

Elinstallatøren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man umiddelbart kan se, og der foretages også stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Der bliver ikke tale om at fjerne for eksempel sænkede lofter. Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten.

Hvad kigger elinstallatøren efter?

Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren blandt andet

- kontrollere eltavler
- foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
- kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
- kontrollere lavvoltsinstallationer
- kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering
- kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele.

Her er en liste med eksempler på forhold, som elinstallatøren ikke holder øje med:

- bagatelagte forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt
- dele af elinstallationen, der var utilgængelige
- elinstallationer uden for selve bygningen
- hårde hvidevarer
- andre brugsgenstande
- om elinstallationen er tidssvarende

Karaktersystemet

Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:

- **IB** – Ingen bemærkninger
- **K0** – Praktisk eller kosmetisk mangel
- **K1** – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
- **K2** – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
- **K3** – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
- **UN** – Bør undersøges nærmere

Einstallationsrapportens gyldighed

Einstallationsrapporten er gyldig i et år, efter den er udarbejdet.

Tilstandsrapport

Du skal være opmærksom på, at der ud over einstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at der kan tegnes ejerskifteforsikring.

Læs mere om dette på www.boligejer.dk/tilstandsrapport

Ejerskifteforsikring

Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en einstallationsrapport og en tilstandsrapport.

Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets einstallationer, hvad enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er nævnt i en einstallationsrapport eller ej.

Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker. Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang.

Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab. Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab er højere.

Om ejerskifteforsikring

- Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod større udgifter til blandt andet udbedring af skjulte ulovlige einstallationer.
- Du må normalt selv betale for udgifter til udbedring af mindre forhold ved einstallationerne, som ikke umiddelbart kan indebære risiko for personskade eller brand, vedligeholdelse samt udbedring af almindeligt slid og ælde.
- Forhold, der er beskrevet i einstallationsrapporten eller i tilstandsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke forhold ved einstallationer, der er normale i ældre huse.

Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk

Til dig, der skal sælge

Einstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl.

Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende.

I einstallationsrapporten beskriver einstallatøren, om bygningens einstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende eller nedsat funktion ved bygningens einstallationer.

Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter gennemgangen af einstallationerne får du einstallationsrapporten fra einstallatøren. Det er vigtigt, at du læser einstallationsrapporten grundigt. Hvis du mener, at einstallatøren har skrevet noget forkert, for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om einstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte einstallatøren for at få det afklaret.

Du skal præsentere einstallationsrapporten for køberen sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport. Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar.

Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne i einstallationsrapporten indgår i et register, som administreres af Sikkerhedsstyrelsen.

Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne også indgå i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling.

Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formål.

Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende fire punkter:

- Einstallationsrapporten er udarbejdet mindre end 1 år før den dag, hvor køberen modtager rapporten.
- Du har også fået udarbejdet tilstandsrapport.
- Du fremskaffer et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af præmien.
- Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Du skal dog være klar over, at du som sælger fortsat kan komme til at hæfte for:

- forhold uden for bygningen (for eksempel einstallationer ved fritstående havebelysning)
- hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med eleftersynet (for eksempel ved at fortie funktionsmangler, du har kendskab til).

Sammenfatning af eleftersyn

| Etage | Rum | IB | K0 | K1 | K2 | K3 | UN |
|----------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 1. sal | Repo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. sal | Værelse mod vest t.h | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. sal | Værelse mod vest t.v | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. sal | Værelse mod syd | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. sal | Gennemgangs værelse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. sal | Værelse mod depot | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. sal | Depot | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. sal | Loftrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. sal | Skunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Eltavle | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stuen | Fyrrum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Bryggers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Køkken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Entre/gang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Stue | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Spisestue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Børneværelse mod haven t.h | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Børneværelse mod haven midt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Børneværelse mod haven t.v | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Bad ved gang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Soveværelse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stuen | Bad ved soveværelse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stuen | Uden på bygningen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Øvrige | Bygning 3 (garage/brændeskur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige | Bygning 2 (stald/lade) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Generelt | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Forklaring af karakterer

Einstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:

- **IB** – Ingen bemærkninger
- **K0** – Praktisk eller kosmetisk mangel
- **K1** – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
- **K2** – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
- **K3** – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
- **UN** – Bør undersøges nærmere

Einstallationens tilstand

1. sal

Repo

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Afbryder ved trappen |

Værelse mod vest t.h

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Lampeudtag mangler faste klemmer |
| Hvad har været adskilt? | – | | Lampeudtag midt i loftet |

Værelse mod vest t.v

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Der er for store åbninger ved dåse |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Lampeudtag mangler faste klemmer -og afstand mellem dåse og loft er for stor. |
| Hvad har været adskilt? | – | | Lampeudtag midt i loftet |

Værelse mod syd

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse -og lampeudtag mangler fasteklemmer. |
| Hvad har været adskilt? | – | | Lampeudtag i loft ved dør Afbryder og stikkontakt ved væg til højre for dør |

Gennemgangs værelse

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Der mangler dåse bag ét lampeudtag |
| Hvad har været adskilt? | – | | Lampeudtag midt i loftet |

Værelse mod depot

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Dåse og stikkontakt eller afbryder passer ikke sammen |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse |
| Hvad har været adskilt? | – | | Lampeudtag midt i loftet Stikkontakt ved væg over for dør |

Depot

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er der det fornødne antal tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger -der mangler låg eller lampeudtag på dåser i loft. |
| Hvad har været adskilt? | – | | Afbryder ved væg til venstre for dør |

Loftrum

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Er der det fornødne antal tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ikke relevant | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Intet adskilt |

Skunk

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Er der det fornødne antal tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ikke relevant | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Intet adskilt |

Stuen

Eltavle

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|--------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Er tavlen let tilgængelig for betjening? | Ja | | |
| Er tavlekapslingen intakt? | Nej | K3 | Tavlekapslingen er defekt -og der mangler afdækningsplader i tavlefront. |
| Er tavlen opmærket korrekt? | Nej | K1 | Der er ingen mærkning om tilhørsforhold og max. sikringsstørrelse |
| Er der det krævede antal lysgrupper? | Ja | | |
| Er der RCD (HFI- eller HPFI-afbryder)? | Ja | | |
| Fungerer RCD'en korrekt ved kontrolmåling? | Ja | | |
| Slår RCD'er fra ved påvirkning af testknappen? | Ja | | |
| Er hele installationen fejlbeskyttet? | Ja | | |
| Er der anvendt sikringer svarende til einstallationen? | Ja | | |
| Er der en virksom jordforbindelse? | Ja | | |

Fyrrum

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er der det fornødne antal tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse -ledning til pumpe mangler aflastning ved afbryder. Der mangler låg/dæksel på dåse til kraft mod bryggers. |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Afbryder og stikkontakt i gerigt ved dør |

Bryggers

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er der det krævede antal stikkontakter? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse -forlængerledning er ført gennem mur til fyrrum. |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Dåser er ikke installeret efter fabrikantens anvisninger -dæksel på lampeudtag bag lampen mangler. |
| Er fastmonterede og stationære brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? | Ikke relevant | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Lampe midt i loftet |

Køkken

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------|
| Er der det krævede antal 220/250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er de tre stikkontakter i køkkenregionen fordelt på to grupper? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er fastmonterede og stationære brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? | Ikke relevant | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Lampeudtag mod fyrrum |

Entre/gang

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Afbryder i gerigt ved dør til soveværelse |

Stue

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Nej | K1 | Der mangler én stikkontakt |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Lampeudtag ved brændeovn |

Spisestue

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Stikkontakt ved væg over for dør |

Børneværelse mod haven t.h

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Afbryder og stikkontakt i gerigt ved dør |

Børneværelse mod haven midt

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Lampeudtag midt i loftet |

Børneværelse mod haven t.v

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse -aflastning af kabler i forfrådåse(r) mangler. |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Afbryder t.v for vindue |

Bad ved gang

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Er der den krævede stikkontakt? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag / over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er fastmonterede og stationære brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? | Ikke relevant | | |
| Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Intet adskilt |

Soveværelse

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Nej | K2 | Der mangler flere stikkontakter |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Stikkontakt mod entre |

Bad ved soveværelse

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er der den krævede stikkontakt? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag / over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse -installation mellem lamper og ventilator er udført med lampeledning. |
| Er fastmonterede og stationære brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? | Ikke relevant | | |
| Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Stikkontakt ved vask |

Uden på bygningen

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? | Ikke relevant | | |
| Har det elektriske materiel den korrekte kapslingsklasse? | Nej | K2 | Dele af installationen er defekt eller udført med forkert materiel -stikkontakt og dåse passer ikke sammen, grundisolerede ledninger er ført gennem mur, ved terrassedør. |
| Hvad har været adskilt? | – | | Stikkontakt t.v for terrassedør |

Øvrige**Bygning 3 (garage/brændeskur)**

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Er der det fornødne antal tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Intet adskilt |

Bygning 2 (stald/lade)

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er der det fornødne antal tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse -enkelte kabler mangler bedre fastgørelse. |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | – | | Intet adskilt |

Besøget

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Einstallationen gennemgået: | 08.08.2019 |
| Gennemgangen foretaget af: | Dan Andersen(Tlf. 29606158) |
| Starttidspunkt: | 11:30 |
| Sluttidspunkt: | 13:15 |

| Spørgsmål | Svar | Note |
|------------------------------|------|------|
| Var der adgang til alle rum? | Ja | – |
| Blev alle rum gennemgået? | Ja | – |

Generelt

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Er al materiel fastgjort? | Nej | K2 | Der var flere afbrydere, stikkontakter, dåser eller lampeudtag som ikke var fastgjorte |
| Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? | Nej | K1 | Der var flere dåser, rosetter eller lampeudtag der manglede låg |
| Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? | Ja | | |
| Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? | Ja | | |
| Er samlinger anbragt i dåser? | Ja | | |

Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed

| Spørgsmål | Svar | Note |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Fungerer hele elinstallationen? | Ja | – |
| Stemmer sælgers oplysninger om funktionsdygtigheden overens med gennemgangen | Ja | – |

Stamoplysninger

Boligen

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Adresse | Fjelstrupvej 142 |
| Postnr. og by | 6100 Haderslev |
| Opført år | 1871 |
| Tilbygning opført år | 1973 |
| Samlet bygningsareal | 513 |
| Særlige oplysninger om ejendommen | Hele ejendommen er renoveret omkring år 1973. |

Boligens ejer

| | |
|---------------|------------------------------|
| Adresse | Fjelstrupvej (Haderslev) 142 |
| Navn | Anne Marie Jacobsen |
| Postnr. og by | 6100 Haderslev |
| Email | |
| Telefon | 24475275 |