

K O O R D I N A T L I S T E

(SYSTEM 34S)

PUNKTNUMMER

Y

X

BEM.

2283			
402			
2	23348.737	111113.228	G1.Skel Jernrør
12	23385.078	111056.748	Skel Jernrør
13	23378.990	111034.655	Skel Jernrør
17	23405.000	111129.039	G1.Skel Jernrør
18	23395.651	111126.970	G1.Skel Jernrør
23	23396.017	111125.458	G1.Jernstolpe
27	23375.042	111118.430	G1.Jernstolpe
47	23385.274	111114.999	Hushjørne
49	23372.165	111110.469	Hushjørne
50	23365.469	111108.150	Hushjørne
51	23358.307	111105.648	Hushjørne
52	23354.560	111114.260	G1.Jernstolpe
53	23352.343	111127.348	G1.Skel Jernrør
54	23364.974	111116.380	Skel Jernrør
829	23402.747	111120.863	TER.PKT
830	23404.767	111128.194	Skel Jernrør
831	23401.388	111122.137	TER.PKT
833	23367.043	111110.243	TER.PKT
834	23365.784	111113.976	TER.PKT
835	23355.048	111111.798	TER.PKT
838	23349.656	111110.842	TER.PKT
5209006	23375.142	111315.661	GI.Punkt
5209052	23412.853	111272.886	MV.Punkt
5209054	23393.708	111013.535	MV.Punkt
5209087	23310.578	111242.813	MV.Punkt

Y= 23410.86
X=111133.02Y= 23410.86
X=111007.42

N

Berigtigelse af
matr. nr. 27^f og 27^h.

Ejerlav: Skelby By, Skelby

Kommune: Sydfalster

Opmålt i januar 2002

Målforhold: 1:500

Lsp. j.nr.: 4-02

Fil: S4-02.STD

Bo Rasmussen
Bo Rasmussen
Landinspektør

Bo Rasmussen & H.E.Kragh I/S

Landinspektør- og Ingenierfirma

Vestensborg Alle 34 - 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 01 77 - Fax. 54 82 29 77



Signaturforklaring:

B o : Betonskelpæl

J o : Jernrør med skeltegn

P o : Plade eller bolt med skeltegn

T o : Trapæl med skeltegn

B/D o : Betonskelpæl sikret med underjordisk drænrør

B/J o : Betonskelpæl sikret med underjordisk jernrør

J/D o : Jernrør sikret med underjordisk drænrør

J/J o : Jernrør sikret med underjordisk jernrør

----- : Blindt skel, der ikke bortfalder

Andre signaturer:

Se DS 104 og 198

Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme.

Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til Kort- og Matrikelstyrelsen, er mærket med GI.